

### ПОДДОНЫ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ СТАКАНОВ



#### Описание и назначение

Поддон для сбора конденсата представляет собой сборную конструкцию, изготовленную из оцинкованного листового металла. Поддон прикрепляется к стакану до установки вентилятора. Для монтажа поддона к вентилятору или монтажному стакану он комплектуется четырьмя переходными кронштейнами.

В помещениях с высокой влажностью необходимо предусматривать отвод конденсата из поддона, для чего в нижней части днища предусмотрен сливной патрубок.



#### Габаритные размеры и масса поддонов



Вентиляторы		Размеры, мм			Масса, кг
WDK DU-F	WEPS-K	A	B1	B2	
3,55	4	659	329,5	-	7,1
4	4,5	749	262	225	9,7
4,5; 5; 5,6	5; 5,6	929	324,5	280	13,5
6,3	-	1029	279,5	470	15,9
7,1	6,3	1129	306,5	514	18,5
8	7,1	1329	359,5	614	25,5
9	8; 9;10	1529	406,5	714	32,5
10	11,2	1629	431,5	764	36,4
11,2	12,5	1799	474	849	43,5